

15. dubna 2015

VYHODNOCENÍ PROMĚRKY STUDENÉ VODY - VCHOD 3964

Z důvodu velkých rozdílů mezi údaji na hlavním vodoměru a součtem bytových vodoměrů (dále jen proměrka) v minulých letech, byla v roce 2014 učiněna opatření, která měla vést ke snížení proměrky studené vody ve vchodu 3964.

Posledním krokem v této věci byla montáž kontrolních vodoměrů (tyto jsou ve třídě přesnosti fakturačních vodoměrů) na jednotlivé stupačky ve vchodu 3964 společně s kontrolou a odečty stavů bytových vodoměrů – vše k datu 9. 9. 2014.

Z výsledků odečtů, které proběhly 9. 9. 2014 a 2. 1. 2015, vyplynulo následující:

- od začátku roku 2014 do 9. 9. 2014 činila **proměrka 22,74 %**
- od 9. 9. 2014 (provedená opatření) do 2. 1. 2015 pak **proměrka klesla na 7,34 %**

Vzhledem k tomu, že do 9. 9. 2014 bylo spotřebováno více vody (416,5 m³) než následně do konce roku (139,5 m³), dosáhla celková roční proměrka studené vody ve vchodu 3964 hodnoty 18,48 %.

Přestože po montáži kontrolních vodoměrů proměrka výrazně klesla, bude situace i nadále sledována. A i proto budou v budoucnu prováděny kontrolní odečty i během roku.

za výbor

Rudolf Slezák
místopředseda výboru Společenství č.p. 3961 – 3964, Sokolská ve Zlíně